

只見町内通学路の対策箇所一覧表

【只見小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
国道289号	只見字田中地内	歩道が整備されていない	(未定)	県
国道252号	只見字上町地内	歩道が整備されていない	(未定)	県
町道原・町下線	只見字原地内	国道252号に向かって左側の視界不良 大型車停車及びのぼり旗により視界が遮断される	ミラーの設置	只見町
			事業者への協力依頼	南会津警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、山口土木事務所、只見町環境整備課、南会津警察署

【朝日小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
国道289号	黒谷字町地内	歩道が整備されていない	歩道の整備(23～事業中)	県、道路課
国道289号	黒谷地内	側溝の蓋が固定されていない	側溝蓋の修繕	県、山口土木
町道朝日学校大畑線	黒谷地内(国道289号と交差付近)	側溝に蓋がなく、路肩が狭いため危険	側溝蓋の設置	只見町
町道朝日学校大畑線	黒谷地内	冬期間の排雪箇所となっており、深い用水路と落差のある路肩	危険看板の設置及び注意啓発	小学校
町道黒谷沢口線	黒谷地内	冬期間のせっぴ (雪がせり出て、頭上に落ちる危険)	除雪時の除去	只見町
			注意啓発	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、山口土木事務所、只見町環境整備課、南会津警察署

【明和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
国道289号	大倉字沢ノ目地内	歩道が整備されていない	(未定)	県
国道289号	小林地内	歩道が整備されていない (側溝に蓋が無く、路肩がせまいため危険)	側溝蓋の設置	県、山口土木
国道289号	小林字七十苅地内	ラインが薄く車輦への視線誘導不足	ライン設置	県、山口土木

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、山口土木事務所、只見町環境整備課、南会津警察署